



# KETRON

## EVENT und EVENT 61 UPDATE Rel. 1.3.2

### **Korrekturen:**

Es wurde ein kleiner Fehler in der Update-Prozedur der Version 1.3.0 behoben.

### **Achtung:**

Einige der Werksstyles haben sich geändert (BEAT\_POP, SMOOTH\_POP). Bitte stellen Sie sicher, dass die Benutzerregistrierungen und/oder Performances die richtigen Styles laden.

### **Warnung:**

Bitte stellen Sie sicher, dass alle Werks-Soundbänke korrekt in das Instrument geladen sind (sie sollten in der rechten Liste auf der Seite MENÜ > SOUNDBANKS erscheinen).

### **Info:**

Dieses Update löscht weder den Sampler-Speicher noch die geladenen SoundBanks.